

**BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO NHANH ẢNH HƯỞNG, THIẾT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA
VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ**

(Kèm theo Văn bản số /SNN-TLPCTT ngày tháng 9 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)
Từ Đến

Chọn đợt thiên tai 29-09-2025 30-09-2025

Chọn đơn vị All

STT	CHỈ TIÊU ẢNH HƯỞNG, THIẾT HẠI DO THIÊN TAI	Đvt	Số liệu của ca báo cáo trước	Số liệu phát sinh trong ca báo cáo (+, -)	Số liệu lũy kế từ đầu đợt thiên tai	Thuyết minh thông tin về đặc điểm và công tác xử lý giờ đầu (nếu có)
A	Về người					
1	Số người chết	Người				
2	Số người mất tích	Người				
3	Số người bị thương	Người				
4	Số hộ bị ảnh hưởng	Hộ	36	479	515	1. Xã Sơn Đồng 415 hộ bị ảnh hưởng do ngập cục bộ 0,6-0,8m
5	Số người bị ảnh hưởng	Người	95	226	321	1. Phường Phú Diễn: 50 hộ bị ảnh hưởng (200 người) Các hộ trong Tập thể viện hóa, Ngõ 26 đường Cầu Diễn Tổ 6 Phú Diễn, Tổ 15 phú diễn, tổ 8 Phúc Diễn bị ngập từ ngõ 30_32_34 đường Cầu Diễn, tổ 5 Mai Dịch đường Trần Vỹ, Ngõ 138 TDP 3 Phú diễn, ngõ 23/72 và ngõ 73 TDP 3 Phúc Diễn đường Đức Diễn, ngõ 177, ngõ 163, ngõ 233 phạm văn đồng, ngõ 406 đường Hồ Tùng Mậu.
6	Số hộ bị ảnh hưởng phải sơ tán	Hộ		70	70	1.Xã Quảng Bị: 50 hộ (200 người) tại thôn Đồng Dâu nước ngập vào nhà 40-50cm, có nhà 70cm phải sơ tán. 2.Xã Suối Hai: 11 hộ (52 người phải sơ tán) trong đó 09 hộ phải sơ tán do nguy cơ sạt lở cao tại xóm Sầm, thôn 9; 02 hộ phải sơ tán do cống xả tràn tại hồ Hóc Cua dâng cao nguy cơ đổ thẳng vào nhà. Ngoài ra 20 hộ dân tại khu tái định cư Cẩm Phương thôn Cẩm Phương bị ảnh hưởng do bị ngập 60-70cm. 3. Xã Ô Diên: 9 hộ bị ảnh hưởng phải sơ tán (26 người phải sơ tán) là các hộ sinh sống trên sông

7	Số người bị ảnh hưởng phải sơ tán	Người		278	278	1.Xã Quảng Bị: 50 hộ (200 người) tại thôn Đồng Dâu nước ngập vào nhà 40-50cm, có nhà 70cm phải sơ tán. 2.Xã Suối Hai: 11 hộ (52 người phải sơ tán) trong đó 09 hộ phải sơ tán do nguy cơ sạt lở cao tại xóm Sầm, thôn 9; 02 hộ phải sơ tán do cống xả tràn tại hồ Hóc Cua dâng cao nguy cơ đổ thẳng vào nhà. Ngoài ra 20 hộ dân tại khu tái định cư Cẩm Phương thôn Cẩm Phương bị ảnh hưởng do bị ngập 60-70cm. 3. Xã Ô Diên: 9 hộ bị ảnh hưởng phải sơ tán (26 người phải sơ tán) là các hộ sinh sống trên sông
B	Về công trình					
1	Nhà ở bị ảnh hưởng ngập	Cái	25	380	405	Phường Từ Liêm 250 hộ, Phường Phú Diễn 100 hộ, xã Suối Hai 20 hộ...
2	Nhà ở bị sự cố	Cái		9	9	1. Xã Yên Xuân sạt lở đất ảnh hưởng 4 hộ 2.Xã Cổ Đô 04 nhà bị tốc mái 3. Phường Thượng cát 01 nhà tốc mái
3	Đê, bờ bao bị ảnh hưởng ngập tràn	m				
4	Đê từ cấp III đến cấp đặc biệt bị sự cố (tràn, sạt, nứt, vỡ, d	m		30	30	1.Xã Đa Phúc: Sạt lở mái đê thượng lưu tại vị trí K17+700 đê Tả Cà Lò, thôn Tiên Tảo, xã Đa Phúc với kích thước cung sạt trượt: Dài khoảng L= 30 m, rộng B= 5,8 m, chênh cao đỉnh và chân cung H =3,2 m. Cao trình đỉnh cung sạt sạt + 7,5m, chân cung sạt +4,3 m, cao trình mặt đê tại vị trí cung sạt +10,5 m. UBND xã Đa Phúc đã phối hợp với Hạt quản lý đê số 7 và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, chỉ đạo cho xử lý giờ đầu và tổng hợp báo cáo thành phố theo quy định.
5	Đê, bờ bao khác bị sự cố (sạt, nứt, vỡ, đùn, sủi, thấm lậu, ..	m				
6	Bờ sông, bờ suối bị sạt lở	m		5	5	1.Phường Thượng Cát: sạt lở bờ sông Hồng khoảng 5m, cách khu dân cư khoảng 200m, đã cắm biển cảnh báo
7	Kè bị sự cố, hư hỏng	m				
8	Cống bị sự cố, hư hỏng	Cái				
9	Bờ kênh thủy lợi bị ảnh hưởng ngập tràn	m		1300	1300	xã Sơn Đồng 1000m, Tây Tựu 300m
10	Bờ kênh thủy lợi bị sự cố	m		117	117	xã Phúc Lộc 100m, xã Sơn Đồng 7m
11	Đập thủy lợi bị sự cố, hư hỏng	Cái		2	2	1.Xã Quảng Bị: bờ kênh máng Thập Cừu bị sạt lở 10m và nứt dài khoảng 30m 2.Xã Xuân Mai: Sạt lở 25m bờ đập hồ Vai Vàng
12	Nhà trạm bơm bị ảnh hưởng ngập	Cái		2	2	
13	Trạm bơm bị sự cố, hư hỏng	Cái				
14	Cơ sở giáo dục (điểm, trường học, trung tâm giáo dục) bị ảnh hưởng	Điểm/CT		12	12	Ô Diên 2 công trình, Tây Tựu 8 công trình, Đông Ngạc 2 trường Tiểu học nước tràn vào lớp học
15	Cơ sở giáo dục bị sự cố	Điểm/CT				
16	Cơ sở y tế (bệnh viện, trung tâm, trạm y tế) bị ảnh hưởng	Điểm/CT				

17	Cơ sở y tế bị sự cố	Điểm/CT				
18	Công trình văn hóa (gồm cả di tích lịch sử, danh lam thắng	Điểm/CT	2	3	5	
19	Công trình văn hóa bị sự cố	Điểm/CT		1	1	
20	Đường giao thông (quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, đường	m	330	14084	14414	Phú Diễn 4000m, Đông Anh 2500m, Định Công 1000m, Từ Liêm 1000m,...
21	Đường giao thông bị sự cố	m	100	1466	1566	
22	Công trình công nghiệp bị ảnh hưởng ngập	Điểm/CT				
23	Công trình công nghiệp bị sự cố	Điểm/CT		43	43	
24	Công trình cấp nước sạch bị sự cố	Điểm/CT				
25	Sự cố công trình điện	Sự cố		3	3	
26	Cột điện bị gãy đổ	cái		4	4	
27	Trạm biến thế bị hư hỏng	cái				
28	Dây điện bị đứt	m				
29	Sự cố công trình thông tin liên lạc	Sự cố				
30	Sự cố gây ô nhiễm môi trường	Sự cố				
31	Sự cố sạt lở đất, đá đồi, núi	Sự cố		13	13	1.Xã Suối Hai: 11 hộ (52 người) trong đó 09 hộ phải sơ tán do nguy cơ sạt lở cao tại xóm Sầm, thôn 9. 2.Xã Yên Xuân: Sạt lở đất vào phía sau nhà tại khu vực Chợ Có, thôn 5 Yên Bình. Không ảnh hưởng đến con người. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. 3. Xã Hưng Đạo: Tại Thôn 1: Tại hộ gia đình ông Nguyễn Bá Hiếu xảy ra sạt lở đất tuy nhiên không ảnh hưởng đến người và tài sản. Tại Thôn 3: Tại hộ gia đình ông Hoàng Văn Bình tiếp tục sạt lở đường lên xuống của hộ gia đình ông Hoàng Văn Bình, tuy nhiên chưa ảnh hưởng đến con người và tài sản. Nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn thì đường lên xuống của hộ gia đình tiếp tục bị sạt lở. UBND xã và Thôn đã vận động gia đình ông Hoàng Văn Bình di chuyển đến nơi an toàn. Tại Thôn Đồng Lư: Tại xóm 1, thuộc thôn Đồng Lư xảy ra sạt lở đất tại kho hàng vận chuyển làm đổ 01 đoạn tường bao, không có thiệt hại về người. 4. Xã Trung Giã: có 03 điểm sạt lở tại thôn Thanh Hà (02 điểm), thôn Đô Lương (01 điểm); di chuyển 01 hộ (01 người) tại thôn Thanh Hà đến nơi an toàn. 5.Xã Yên Bài: 8 sự cố sạt lở
32	Công trình xây dựng khác bị ảnh hưởng ngập	Điểm/CT		1	1	
33	Công trình xây dựng khác bị sự cố	Điểm/CT		109	109	
C	Về sản xuất nông nghiệp					

1	Lúa, mạ bị ảnh hưởng	Ha	665,98	2915,04	3581,02	chủ yếu tại các xã: Tây Phương 475ha (ngập 165ha, bị đổ 310ha), Ứng Thiên 355.9ha, Quảng Bị 200ha, Hòa Phú 154.4ha, Hưng Đạo 115ha, Mỹ Đức 75ha, Hát Môn 71.5ha, Đại Xuyên 50.4ha,...
2	Rau, màu bị ảnh hưởng	Ha	47	1338,3	1385,3	tại các xã, phường: Thượng Cát 300ha, Đan Phượng 111.2ha, Liên Minh 80ha, Chương Mỹ 87ha, Quảng Bị 50ha, Hát Môn 49.9ha, Hưng Đạo 25.8ha,...
3	Cây hàng năm khác bị ảnh hưởng	Ha		264,7	264,7	
4	Cây ăn quả bị ảnh hưởng	Ha	4	653,85	657,85	Chủ yếu tại các xã: Dương Hòa 191ha, Đan Phượng 163,3ha, Hưng Đạo 77,8ha, Tây Tựu 75ha,...
5	Cây lâu năm khác bị ảnh hưởng	Ha		23,5	23,5	
6	Rừng bị ảnh hưởng	Ha				
7	Gia súc bị ảnh hưởng phải di dời	Con		200	200	
8	Gia súc bị chết, cuốn trôi, mất tích	Con				
9	Gia cầm bị ảnh hưởng phải di dời	Con		500	500	
10	Gia cầm bị chết, cuốn trôi, mất tích	Con		400	400	
11	Diện tích chuồng, trại bị ảnh hưởng	m2		40	40	
12	Thế tích nuôi trồng thủy sản (nuôi trong lồng, bè, bể) bị ảnh hưởng	m3				
13	Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng	ha		52	52	
14	Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy, đổ	cây	63	82	145	
15	Các ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng khác	Vụ việc	2	8	10	
D	Công tác huy động tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả					
1	Huy động lực lượng	Lượt người	1255	3424	4679	
2	Huy động phương tiện	Lượt phương tiện	4	117	121	
3	Huy động vật tư, dụng cụ	Chủng loại	10	1526	1536	

Ghi chú:

Các chỉ tiêu bị ảnh hưởng là chỉ tiêu mang tính chất tạm thời, có thể khắc phục giảm (phát sinh âm trong ca báo cáo) và thay đổi theo thời gian

Số liệu phát sinh giảm đề nghị ghi rõ giá trị âm. Ví dụ: - 5 (Hộ)